



REPORTE DE VIGILANCIA AGUA PARA CONSUMO HUMANO JULIO 2023



**RED DE SALUD HUAURA OYÓN
SALUD AMBIENTAL**



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO JULIO 2023

#Salud Ambiental

Nº	DISTRITO	SISTEMA	LOCALIDAD	CALIDAD FÍSICO - QUÍMICO				CI Total	
				Cloro Residual (ppm)					
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura			
				0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l			
1	HUACHO	AGUAS DE LIMA NORTE	HUACHO	0	0	20	20		
2			MANZANARES	0	0	22	22		
3	CARQUIN	MUNICIPALIDAD	CARQUIN	1	2	0	3		
4	SANTA MARIA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	PARAISO	3	0	0	3		
5		MUNICIPALIDAD	LOS PINOS	1	2	0	3		
6	HUALMAY	AGUAS DE LIMA NORTE	HUALMAY	0	0	25	25		
7	HUAURA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	SOQUE	3	0	0	3		
8			CENTINELA	3	0	0	3		
9			ARCATA	3	0	0	3		
10			SAN ISIDRO	3	0	0	3		
11			SARAPE	3	0	0	3		
12			ALCANTARILLA	3	0	0	3		
13			MUNICIPALIDAD	2	5	0	7		
14	VEGUETA	AGUAS DE LIMA NORTE	VEGUETA	0	0	2	2		
15		JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	CERRO CAMPANA	0	0	2	2		
16		MUNICIPALIDAD DE PACHANGARA	MEDIO MUNDO	0	1	1	2		
17	OYÓN	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	AYARPONGO	3	0	0	3		
18			CHURIN	0	0	3	3		
19			MALLAY	0	2	1	3		
20			VIROC	0	0	3	3		
21			POMAMAYO	3	0	0	3		
22			MUNICIPALIDAD DE PACHANGARA	0	0	3	3		
23			MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYÓN	OYÓN	0	5	5	10	
24	ANDAJES	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	SAN BENITO	0	0	3	3		
25			ANDAJES	0	0	3	3		