



REPORTE DE VIGILANCIA AGUA PARA CONSUMO HUMANO OCTUBRE 2023



**RED DE SALUD HUAURA OYÓN
SALUD AMBIENTAL**



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO OCTUBRE - 2023

#Salud Ambiental

DISTRITO	SISTEMA	LOCALIDAD	CALIDAD			
			FÍSICO - QUÍMICO			
			Cloro Residual (ppm)			
			Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	CI Total
HUACHO	AGUAS DE LIMA NORTE	HUACHO	0	0	20	20
		MANZANARES	0	0	22	22
CARQUIN	MUNICIPALIDAD	CARQUIN	5	0	0	5
SANTA MARÍA	MUNICIPALIDAD	CHONTA	5	0	0	5
	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	PARAISO	5	0	0	5
SAYAN	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	LA MERCED	0	0	3	3
		SANTA ANITA	0	0	3	3
		CAÑAS	0	0	3	3
		DESAMPARADOS	0	0	3	3
		MANCO CAPAC	0	0	3	3
		MANÍ	0	0	3	3
		SAN MARTÍN	0	0	3	3
		SAN MIGUEL	0	0	3	3
HUALMAY	AGUAS DE LIMA NORTE	HUALMAY	0	0	21	21

Fuente: Área de Salud Ambiental - Red de Salud Huaura Oyón



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO OCTUBRE- 2023

#Salud Ambiental

DISTRITO	SISTEMA	LOCALIDAD	CALIDAD FÍSICO - QUÍMICO			
			Cloro Residual (ppm)			
			Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	
			0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l	CI Total
HUAURA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	SAN ISIDRO	0	0	4	4
		BUENOS AIRES	0	0	4	4
		TRES DE MAYO	0	0	4	4
		LA SOLEDAD	0	0	4	4
		CENTINELA	0	0	4	4
VEGUETA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	200 MILLAS	0	0	3	3
		LA FLORIDA	0	0	3	3
		LA PERLITA	0	0	3	3
		LA MURALLA	0	0	3	3
		LA MAQUINA	0	0	3	3
COCHAMARCA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	COCHAMARCA	0	0	3	3
		COLCAPAMPA DE MANÍ	0	0	3	3
		SAN JUAN DE YARUCAYA	0	0	3	3
OYÓN	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	NAVA	0	0	3	3
		VIROC	0	0	3	3
ANDAJES	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	SAN BENITO DE CARAZ	0	0	3	3
		ANDAJES	0	0	3	3

Fuente: Área de Salud Ambiental - Red de Salud Huaura Oyón