

>>> EMED HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

# SUPERVISIÓN Y MONITOREO

P.S. DOMINGO MANDAMIENTO



## >>> P.S. DOMINGO MANDAMIENTO

El equipo del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) del Hospital Regional de Huacho realizó su visita al Puesto de Salud Domingo Mandamiento, perteneciente a la Microrred Hualmay, para verificar las medidas preventivas ante cualquier contingencia.

## SUPERVISIÓN <<

Este monitoreo se realiza con la finalidad de velar por el bienestar de los trabajadores administrativos y asistenciales de este importante recinto. Así mismo, de los pobladores que se atienden diariamente.



## >>> MONITOREO

En el recorrido se verificó las señaléticas de seguridad, correcto funcionamiento de los extintores y planes de contingencia. Así mismo, se implementó insumos médicos para la oportuna atención de la población.

&gt;&gt;&gt; EMED HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

# SUPERVISIÓN Y MONITOREO

C.S. HUALMAY



&gt;&gt;&gt; C. S. HUALMAY

El equipo del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) del Hospital Regional de Huacho, se entrevistó con la Jefa del Centro de Salud Hualmay, Dra. Aroni Mejía Virginia Mariela, para realizar la asistencia técnica sobre emergencias y Desastres. Así mismo, realizar las recomendaciones sobre la medidas preventivas frente a cualquier contingencia.

## SUPERVISIÓN <<

Durante el recorrido por el recinto, se verificó el correcto funcionamiento de los extintores, rutas de evacuación y señaléticas de seguridad ante cualquier emergencia que pueda generar daños a la salud.



&gt;&gt;&gt; MONITOREO

En este recorrido los integrantes de este importante área realizaron la verificación de los ambientes, donde se realiza la atención. Y se brindó la recomendación para la prevención de daños ante cualquier emergencia.



&gt;&gt;&gt; EMED HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

# SUPERVISIÓN Y MONITOREO

**P. S. CAMPO ALEGRE**

## >>> P.S. CAMPO ALEGRE

El equipo del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) del Hospital Regional de Huacho, se entrevistó con la Dra. Leslie de La Rosa Méndez, Jefa del Puesto de Salud Campo Alegre, para realizar la asistencia técnica sobre emergencias y desastres. Asimismo, se realizaron recomendaciones sobre las medidas preventivas frente a cualquier contingencia

## MONITOREO <<

Durante este importante monitoreo, el personal designado verificó la estructura de este establecimiento, incluyendo techos, ventanas, puertas, entre otros, con el fin de identificar peligros que puedan generar daños a la salud durante un movimiento telúrico




## >>> SUPERVISIÓN

Durante la visita de inspección, se proporcionaron a la médica jefe del centro de salud todas las medidas preventivas necesarias que deben ser abordadas para salvaguardar la integridad tanto de los pacientes como del personal de salud. Es crucial asegurar que las instalaciones estén preparadas para hacer frente a posibles riesgos, como los generados por movimientos telúricos, garantizando así un entorno seguro y protegido para todos los involucrados en la atención médica y el funcionamiento del centro de salud



&gt;&gt;&gt; EMED HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

# SUPERVISIÓN Y MONITOREO

**C. S. HUAURA**

## >>> C. S. HUAURA

Una de las labores fundamentales del equipo de Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) del Hospital Regional de Huacho, liderada por la Lic. Cynthia Villanueva Grados, es velar por la integridad del personal de salud y de todos los pacientes. Ante cualquier emergencia es fundamental que todo este en perfectas condiciones.

Con base a eso, se llevó a cabo un recorrido exhaustivo por el Centro de Salud Huaura, en el cual se verificaron meticulosamente las señaléticas de seguridad, se identificaron y removieron objetos que pudieran obstruir en caso de un evento telúrico, y se inspeccionó el correcto funcionamiento de los extintores, entre otras medidas.



## >>> SUPERVISIÓN

Estas acciones aseguran que el centro de salud esté completamente preparado para enfrentar cualquier emergencia, priorizando la seguridad y el bienestar tanto del personal médico como de los pacientes que acuden a sus instalaciones.

>>> EMED HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

# SUPERVISIÓN Y MONITOREO

C. S. SOCORRO



## >>> C. S. SOCORRO

El equipo de EMED se desplazó a las instalaciones del Centro de Salud Socorro en el distrito de Huaura con el objetivo de verificar su adecuado funcionamiento y preparación para atender emergencias, incluyendo eventos de gran magnitud. Esta inspección minuciosa es crucial para garantizar una atención oportuna y efectiva ante cualquier situación que pueda surgir, asegurando así la seguridad y el bienestar de todos los que dependen de los servicios médicos

Se verificó la oferta móvil (carpa), otorgada por nuestra área, destinada para este centro por el motivo del aumento de los casos de dengue, para todos los pacientes que vengan con esta sintomatología. Se constató que esta infraestructura se encuentra en correcta condiciones.



## >>> SUPERVISIÓN

El personal destinado para esta importante recorrido, se realizó las recomendaciones a la Lic. Enf. Napuri Acuña Bricell, para que pueda subsanar todas las observaciones establecidas para que esten preparados ante cualquier contingencia.