




SUPERVISIÓN P.S. SAN BARTOLOMÉ

ESPAZIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES




SE LE BRINDÓ LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS

- El equipo del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) realizó una supervisión en el Puesto de Salud San Bartolomé, evaluando el estado de la infraestructura, la señalización de seguridad, la disponibilidad y funcionamiento de extintores, así como las rutas de evacuación. Esta inspección es fundamental para garantizar que el establecimiento cuente con las condiciones adecuadas para enfrentar situaciones de emergencia.
- Durante la visita, se verificó el cumplimiento de los protocolos de seguridad y se brindaron recomendaciones para fortalecer la prevención de riesgos. EMED continúa su labor de supervisión en los establecimientos de salud, asegurando un entorno seguro tanto para los pacientes como para el personal de atención.


FEBRERO
2025





SUPERVISIÓN PUESTO DE SALUD DOMINGO MANDAMIENTO

MARZO 2025



El equipo del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) llevó a cabo una supervisión en el Puesto de Salud Domingo Mandamiento, evaluando la infraestructura, señalización de seguridad, estado y operatividad de los extintores, así como las rutas de evacuación. Esta inspección busca garantizar que el establecimiento cumpla con las condiciones necesarias para una respuesta efectiva ante emergencias.

Durante la visita, se verificó el cumplimiento de los protocolos de seguridad y se emitieron recomendaciones para optimizar las medidas de prevención. EMED reafirma su compromiso con la supervisión y mejora de las condiciones de los establecimientos de salud, priorizando la seguridad de pacientes y personal.